BEST AVAILABLE COPY

			(1) N° de publication : 2 425 342 (A n'utiliser que pour les commandes de reproduction).	
		PARIS	•	
	A1		ANDE D'INVENTION	
	3	№ 78	14687	
	Relentisseur anti-renversement pour véhicules routiers jourds.			
89	69 29 69	Classification internationale (Int. Cl. ²). Date de dépôt Priorité revendiquée :	B 60 K 31/00; B 62 D 37/00; G 01 P 15/06; H 01 H 35/10. 12 mai 1978, à 15 h 10 mm.	
	0	Date de la mise à la disposition du public de la demande	B.O.P.I. — «Listes» n. 49 du 7-12-1979.	
	1	Déposant : SOCIETE METALLURGI	QUE DE SAINT-MARCEL, résident en France.	
,	(2) Invention de : Jacques Fontanille et Francis Remesy.			
	®	Titulatre : Idem 🕥		
	®	Mandataire : A. Roman,		

L'objet de l'invention concerne un dispositif ralentisseur anti-renversement pour véhicules routiers lourds.

Il est destiné à équiper les véhicules à centre de gravité élevé afin d'assurer par détection de l'accélération centrifuge critique dès l'entrés de la courbe le freinage du véhicule.

Il est connu que les véhicules poids lourds dont la hauteur du centre de gravité a une valeur voisine ou supérieure à la largeur hors-tout des pneumatiques présentent des risques de renversement dans les virages, si la vitesse du véhicule est trop élevée en égard à sa stabilité intrinsèque d'une part, et au devers et rayon du virage d'autre part. Malgré les améliorations apportées à la stabilité des véhicules et à la formation des conducteurs, les accidents de ce fait, demeurent très nombreux, et atteignent actuellement ... 55 % des cas.

Très souvant le conducteur ne perçoit pas à temps, depuis sa cabine, la nature du virage qu'il aborde, et ne peut de ce fait, ni corriger efficacement à temps sa conduite, ni progresser dans son sens d'appréciation. On a alors utilisé des signaux avertisseurs sonores ou lumineux pour aviser le conducteur lorsque la configuration critique était atteinte.

15

25

Mais cette signalisation ne permetteit pas au chauffeur de ralentir à temps sa vitesse, car il ne dispose que d'un temps très court au début de l'entrée en courbe pour réduire la vitesse, il a été ainsi démontré que l'intervention humaine était insuffisante.

Le dispositif suivant l'invention supprime ces inconvénients en intervenant automatiquement, en une fraction de seconde sur le freinage du véhicule dès que le détecteur d'accélération centrifuge mesure que la vitesse du véhicule est incompatible avec la
configuration du virage et de la stabilité intrinsèque du véhicule.

Il est constitué par la combinaison d'un détecteur d'accélération centrifuge critique émettant un signal électrique et d'une
électro-vanne actionnant le circuit de freinage du véhicule, 11 set
complété
vant des avertisseurs sonores et visuels.

Sur les dessins annexés domés à titre d'exemple non limitatif d'une des formes de réalisation de l'objet de l'invention :

La rigure 1 montre le dispositif détecteur d'accélération centrifuge critique et le schéma de son circuit électrique.

La figure 2 montre l'installation actionment le freinage 10 pneumatique de la semi-remorque.

La figure 3 montre en variante un perfectionnement à cette installation de freinage.

Le dispositif de détection de l'accélération centrifuge critique est constitué figure 1 par un boîtier étanche 1 dans lequel 15 a été pratiqué une cavité semi-circulaire 2 dans laquelle se meut une bille d'acier 3 ou tout autre masse métallique.

Le volume complémentaire de la cavité 2 est occupé par un liquide visqueux 4 dont le rôle est d'amortir le déplacement de la bille 5 et de rendre le dispositif insensible aux vibrations.

La forme de la cavité 2 représente le lieu que décrirait la masse d'un pendule constitué par la bille 3 le bras 5 de longueur L'articulé autour de l'axe 6, disposé dans un plan transversal au véhicule, les positions extrêmes symétriques que peut prendre la bille 3 matérialisant les déflections angulaires + q par rapport 25 à la verticale.

On donne par construction à c une valeur camprise entre 15° et 25° en relation avec la stabilité intrinsèque du véhicule.

Sur le boîtier sont fixés à des positions symétriques par rapport à la verticale deux détecteurs électro-magnétiques de pro30 ximité 7 et 8 qui commandent lorsque l'un ou l'autre détecte la

présence de la bille 3 dans une des 2 positions extrêmes de coordonnée angulaire + d , l'alimentation du relais 9 et la fermeture simultanée des contacts 10, 11 et 12.

Les détecteurs électro-magnétiques 7 et 8 sont alimentés euxmêmes par une source de courant continu suivant schéma figure 1.

En variant le dispositif de détection ci-dessus décrit
pourrait être constitué par un véritable pendule articulé autour
de l'axe 6 et dont le bras 5 et la masse 3 seraient entièrement
contenus dans le boîtier étanche 1, le volume de la cavité 2 de
10 forme appropriée étant complété par un liquide visqueux 4. La
fermeture du contact 10 entraîne l'alimentation électrique de
l'électro-varme 25 figure 2, et commande l'action de freinage de
la semi-remorque. La fermeture du contact 11 entraîne l'alimentation du klaxon 13 ou d'un voyant lumineux pour alerter le chauffeur. La fermeture du micro-contact 12 entraîne l'alimentation
des feux règlementaires "STOP" 14.

A l'installation pneumatique de freinage de la semi-remorque figure 2 constituée par l'autodistributeur 15, le réservoir 16, les récepteurs 17, 18, 19 et 20 le correcteur vide-charge 21, la 20 conduite "automatique" 22 d'alimentation en air comprimé et la conduite "directe" 23 et 28 de commande de frein, out été ajoutés pour les besoins de l'invention, le sélecteur de circuite 24, l'électre-vanne 25, la conduite d'alimentation en air comprimé 26 et la ligne électrique 27.

La fermeture du contact 10 entraîne l'alimentation de la ligne électrique 27 et a provoqué la fermeture de l'électro-vanne 25. Le sélecteur de circuit 24 met alors en communication la conduite 26 sous pression avec la conduite de commande 28 et provoque par l'action 46 l'autodistributeur 15 l'alimentation en air des récepteurs 17, 18, 19 et 20 et donc l'action des freins de la

25

semi-remorque. Lorsque l'alimentation électrique de l'électro-van ne cesse, l'action de freinage cesse également, le sélecteur 24 rétablit le circuit normal avec commande volontaire de freinage depuis le tracteur.

5

L'installation de freinage suivant le schéma de la figure 2 actionne avec la même efficacité les freins des roues extérieures au virage comme ceux des roues intérieures qui noins chargées risquent de s'enrayer. Le schéma de la figure 3 permet d'éliminer ce risque. Il consiste à commander les récepteurs 17 et 19 des . 10 freins des roues extérieures au virage, dans l'exemple, par l'autodistributeur 29 et le correcteur en fonction de la charge des roues extérieures 30 et les récepteurs 18 et 20 des freins des roues intérieures par l'autodistributeur 31 et le correcteur en fonction de la charge des roues intérieures 32.

15 On conçoit aisément le fonctionnement du dispositif, sachant que le dispositif de détection de l'accélération contrifuge est fixé en référence avec la verticale, transversalement dans la cabine de conduite, à l'avent du véhicule. La bille se déplaçant transversalement à gauche ou à droite suivant le sens du virage 20 proportionnellement à l'accélération centrifuge. A noter que ce dispositif intégré automatiquement la valeur algébrique de l'angle de devers du virage. Les positions extrêmes que peut prendre .' la bille sont limitées par construction du boîtier 1, avec une marge de sécurité en fonction de la stabilité intrinsèque au 25 véhicule, laquelle est déterminée soit par des essais pratiqués de giration dans un anneau de virage sans devers et de rayon comma, soit par calcul en fonction de la hauteur du centre de gravité, de la voie et de la flexibilité des ressorts. D'autre part, le circuit électrique est complété de moyens permettant de vérifier 30 régulièrement la fiabilité du dispositif.

Ce dispositif associé à la précision de la détection en intégrant en plus une marge de sécurité. La rapidité de sommande du frei nage réunit toutes les chances pour prévenir le risque de renversement. Il avertit en outre le chauffeur et les usagers de la route des dangers et du freinage.

Il s'applique plus particulièrement aux véhicules articulés comportant un tracteur et une semi-remorque:

Sur ces véhicules la perte de stabilité transversale se manifeste sur l'arrière de la semi-remorque alors que la détection de 10 vitesse critique peut suivant l'invention s'effectuer à l'avant dans la cabine.

Cette disposition permet de disposer pour intervenir du délai supplémentaire que met le véhicule pour parcourir sa propre longueur.

5 Le freinage s'effectue alors sur la semi-remorque pour éviter la déviation de trajectoire ou la mise en portefeuille du véhicule articulé.

Ce dispositif s'applique aux remorques at aux camions-porteurs
Toutefois: les formes, dimensions et dispositions des

20 différents éléments pourront varier dans la limite des équivalents
comme d'ailleurs les matières utilisées pour leur fabrication, sans
changer pour cela, la cenception générale de l'invention qui vient
d'être décrite.

REVENDICATIONS

1° Dispositif relentisseur anti-renversement des vénicules routiers lourds à centre de gravité élevé par détection de l'accélération centrifuge critique dès l'entrée en courbe et action automatique sur le dispositif de freinage du véhicule dans un délai très court, se caractéricant par la combinaisem d'un détecteur à accélération centrifuge critique émettant un signal électrique avec uns électro-vanne qui reçoit le signal électrique et qui actionne le circuit de freinage du véhicule en nême temps que sont actionnés des signaux sonores et visuels, tels que klaxon et feux rouges 10 arrières.

2º Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant
par le fait que le détecteur d'accélération centrifuge critique
est constitué par un boîtier étanche avec une cavité dans laquelle
se meut une bille d'acier à l'extrémité du bras articulé d'un pen15 dule oscillant dans un liquide amortisseur.


3º Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que sur le boîtier sont fixés deux détecteurs électromagnétiques de proximité dans une position symétrique par rapport à la verticale commandant lorsque la bille est dans une position 20 oxtrême, l'alimentation de relais et la formeture de contacts.

4º Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que, à l'installation pneumatique de freinage de la semi-remorque constituée par l'autodistributeur, le réservoir, les récepteurs, le correcteur vide-charge, la conduite automatique 25 d'alimentation en air comprimé, et la conduite directe de commande sont ajoutés le sélecteur de circuit, l'électro-vanne, une conduite d'alimentation en air comprimé et une ligne électrique.


5º Dispositif suivant la revendication 1 se caractérisant par le fait que le système de freiange de la semi-remorque constitué par l'autodistributeur, le réservoir, les récepteurs, le correcteur vide-charge, la conduite automatique d'air comprimé, et la conduite directe de commande de frein ont été ajoutés un sélecteur de circuit, un électro-vanne, une conduite d'alimentation en air comprimé, une ligne électrique, ainsi qu'un dourième autodistributeur, et un deuxième correcteur de freinage différenciant la commande des récepteurs de frein suivant la répartition des charges des roues intérieures, et des roues extérieures au virage.

ţ.

PL 1 2



PLII 2



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
OTHER:			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.